

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1	3Д принтер	шт.	1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Тип объекта закупки							Товар
№	Наименование товара	Код позиции	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристик	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Единица измерения
1	3Д принтер	Не установлено	Поле печати по горизонтали	≥ 153	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки(КТРУ)	шт
			Поле печати по вертикали	≥ 77	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
			Размер пиксели	≤ 18	Микрометр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
			Высота слоя	0,01-0,02	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
			Количество пикселей	≥ 36	Миллионов	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
			Мощность матрицы	40	Ватт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
			Тип принтера	Фотополимерный	-		

* В случае наличия среди требований к значениям показателей товара, показателя (характеристики), для которого указаны варианты значений, необходимо выбрать одно из значений, указать его среди прочих характеристик, соответствующих потребностям Заказчика и сделать коммерческого предложения исходя из выбранного значения

Цена товара должна включать все дополнительные расходы, в т.ч. налоги, в т.ч. НДС.

Предполагаемый срок поставки товара: март 2026 года.

Порядок оплаты: по факту подписания накладной (акта оказанных услуг, акта выполненных работ), на основании счета в течение 30 рабочих дней и в соответствии с казначейской системой оплаты СПб.

Место поставки товара: 198095, г. Санкт-Петербург, Охотничий пер., д.7.

Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка поставляемого товара от Поставщика до склада Заказчика, временное хранение некачественного товара (при его наличии), транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузо-разгрузочных работ с помощью машины - манипулятора, подъём на этаж, распаковка оборудования, проверка наличия всех компонентов несет Поставщик.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Ответ просим прислать в виде таблицы или в свободной форме, но с представлением всей требуемой информации.

Заведующий учебными мастерскими ОПТС:

Реснянский А.А.